


Vysokotlaký plynovod do 4 MPa

Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat a oklešťovat stromové a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, **kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel** (§ 59 odst. 1 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).

Pro podzemní vysokotlaký plynovod jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:

Ochranné pásmo (OP) – ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí v případě vysokotlakých plynovodů od 4 bar do 40 bar včetně podle data výstavby **2 nebo 4 metry na obě strany od stěny potrubí**. OP slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 68 odst. 6), které **kořeny hlouběji než 20 cm** nad povrch plynovodu. Dále dle odst.3 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu, omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz.



Poznámka: Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení požadovaných vzdáleností a stromové

Vlastník pozemku je zodpovědný za průběžnou údržbu nebo odstranění dřevin a porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribučního zařízení. Uvědomujeme si však, že není vždy v silách majitele či uživatele pozemku práce bezpečným způsobem provést, proto nabízíme naši spolupráci. Potřebujete-li poradit, dohodnout se s námi na součinnosti, například pro bezpečné

provedení odstranění stromoví, zavolejte nám na telefonní číslo naší nonstop linky EG.D 800 22 55 77 nebo zašlete požadavek na info@egd.cz.

Dojde-li například při vytržení kořenového systému stromu, stojícího v blízkosti plynovodu k poškození zařízení DS, musí osoba provádějící práce:

- a) bezodkladně přerušit prováděný zásah
- b) neprodleně opustit pracoviště
- c) **o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. 1239 - poruchová linka plyn**
- d) vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu